

## 网络信息公开表

存档编号	ZZHY-NMXZPJ-21-0214-0272YV		
项目名称	中国石化销售股份有限公司内蒙古呼和浩特石油分公司金盛路加油站成品油经营储存项目安全现状评价报告		
项目类别	安全现状评价报告		
项目地点	呼和浩特市和林格尔县金盛路 20 公里处路东盛乐镇恼木七太村		
项目所属业务范围	化学原料、化学品及医药制造业		
评审单位	/		
项目简介	中国石化销售股份有限公司内蒙古呼和浩特石油分公司金盛路加油站位于呼和浩特市和林格尔县金盛路 20 公里处路东盛乐镇恼木七太村，企业类型为股份有限公司分公司，共有员工 3 人，主要从事车用汽油、柴油的零售业务。 该加油站现设有自吸式泵供油式加油机 6 台，设置 30m <sup>3</sup> 汽油储罐 2 台，总容积为 60m <sup>3</sup> ，设置 30m <sup>3</sup> 柴油储罐 4 台。		
安全评价项目组长	冷智超		
项目技术负责人	姓名	专业	
	牛桂玲	化工工艺	
项目过程控制负责人	王爽		
评价报告编制人	刘阳		
评价报告审核人	李守国		
参与评价的安全评价师	姓名	专业	安全评价人员资格证书编号
	冷智超	化工工艺	1800000000100055
	李国夫	电气	1100000000301189
	刘阳	安全	S011021000110193000479
	卜建波	化工机械	S011044000110192002748
	崔丹	自动化	1600000000300021
参与评价的注册安全工程师	冷智超、李国夫、刘阳		
现场勘查人员	冷智超、杨龙罕		
现场勘查时间	2021. 4. 20		
现场勘查主要任务	核实站内、站外安全间距，周边环境及站内设施设备核查。		

现场勘查照片



评价报告提交时间

2021. 4. 27